

## Акт обследования

г. Обнинск  
(населенный пункт)

«10» 08 2016 года

Мы, нижеподписавшиеся, провели комиссионное обследование на предмет антитеррористической защищенности и технической оснащенности средствами охранно-пожарной сигнализации МБОУ «СОШ № 13» г. Обнинска,  
(наименование образовательного учреждения)  
расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Калужская, д. 11.

Средняя заполняемость учреждения (человек) 906.

В ходе обследования установлено следующее:

### 1. Организация внутриобъектового режима:

вахтер (07:00 – 18:00)

(ЧОО, ФГУП «Охрана» МВД России, сторожевая (персоналом организации), отсутствует;

полное наименование охранной организации (при наличии);

режим охраны в рабочее и нерабочее время объекта (кем в какое время охраняется);

наличие оборудованного поста охраны, КПП;

наличие инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме)

### 2. Оснащённость техническими средствами охраны:

ТС – пульт ОВО по г. Обнинску (08:30-15-00), ПС – пульт МЧС (кругл.)

(наличие тревожной сигнализации, подключение на ПЦН: ОВО, ЧОО, ФГУП «Охрана»;

ОС - пульт ЧОП «Альтоника» (18:00-07:00)

места установки КТС)

(наличие охранной сигнализации, подключение на ПЦН: ОВО, ЧОО, ФГУП «Охрана», внутренний пост, автономная

места установки охранной сигнализации)

### 3. Наличие системы видеонаблюдения:

камеры внешнего видеонаблюдения выходят во внутренний дворик, 2 камеры внешнего

(количество и расположение видеокамер;

видеонаблюдения выходят на ул. Калужская

места вывода видеосигнала (где установлены мониторы);

наличие и место расположения видеорегистратора)

### 4. Наличие системы контроля и управления доступом:

гл. вход со двора оборудован домофоном с электромагнитным замком

(средства ограничения доступа: тамбур (шлюз), турникет, дверь с электромеханическим или электромагнитным замком

(с управлением через домофон), дверь с механическим кодовым замком, иные; места их установки;

средства управления персональным доступом: бесконтактные карты, ключи “Touch Memory”, кодонаборные панели;

извне (с КПП, вахты, поста охраны), иные)

### 5. Наличие и достаточность внешнего освещения в тёмное время суток:

Освещение имеется

6. Инженерно-техническая укрепленность объекта:

2 гл. входа оборудованы дерев. дверьми, гл. вход со двора оборудован домофоном с  
(надёжность входных дверей и  
электромагнитным замком и 1 вр. замком, гл. вход с ул. Калужская оборудован 1 вр. замком..  
запирающих механизмов,

5 зап. выходов оборудованы дер. дверьми, запираются на 1 вр. замок каждая.  
их характеристика)

Решетки на окнах имеются в каб. директора, комп. классах ( 2 шт.), каб. секретаря.  
(защищённость оконных проёмов первого этажа с тыльной стороны зданий и

Периметральное ограждение цело, высота около 2 м, имеются 2 ворот, запирающиеся на навесные  
помещений с хранением материальных ценностей)

замки, и 2 калитки, запирающиеся на врезные замки.  
(наличие и целостность периметрального ограждения (забора),

его характеристика (материал, высота), оснащённость ворот (калиток) запирающими механизмами)

7. Предложения и рекомендации по обеспечению безопасности на объекте:

Необходимое количество денежных средств, для устранения недостатков \_\_\_\_\_ руб.

Состав комиссии:

Представитель учреждения Директор | Григорьев | Григорьев Н.И.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Представитель ОВО Сл. инспектор ОВД | Лобачев | Лобачев А.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Представитель УОД М.П. Ошарин | Евлов | Лоботкин  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Представитель \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

