

Акт обследования

г. Обнинск
(населенный пункт)

« 5 » 02 2013 года

Мы, нижеподписавшиеся, провели комиссионное обследование на предмет антитеррористической защищенности и технической оснащенности средствами охранно-пожарной сигнализации МБОУ "СОШ № 13"
(наименование образовательного учреждения)
расположенного по адресу: ул. Калужская, д. 11
Средняя заполняемость учреждения (человек) 85

В ходе обследования установлено следующее:

1. Наличие и вид физической охраны:

Вахтер 7⁰⁰ по 18⁰⁰
(милиейская, ФГУП «Охрана» МВД России, ЧОП, сторожевая, отсутствует)

Оснащенность ОПС:

ПС с вывером на пульте ОВО (8:30 - 15⁰⁰); ПС с вывером на пульте
(охранная, тревожная, пожарная)
МЧС (круглосуточно), ОП - пульт ЧОП "Альготек" (18⁰⁰ - 7⁰⁰)
(автономная: с подключением на пульт централизованного наблюдения: ОВО, ФГУП «Охрана», ЧОП)

2. Наличие систем видеонаблюдения, количество и расположение видеокамер:

2х - вахтер на входе в здание, 2х - вахтер на ул. Калужская

Наличие систем контроля и управления доступом:

Вх. двери оборудованы домофонами с электромагнитными замками
(наличие КПП, оснащенность турникетами, домофонами с электромагнитными и электромагнитными замками: нет)

Средства персонального доступа: электронные бесконтактные карты, ключи «Touch Memory», кодонаборные панели

3. Инженерно-техническая укрепленность объекта:

2 маш. вх. оборудованы перекрестными дверями, и вх. со двора
(надежность входных дверей и
имеет один вид замка и ригель с механизмом 7 м, и вх. с внешней стороны
запирающихся механизмов,
одна вх. д.м., 5 зап. вх. пер. полков. замки на 1 вх. д.м.
их характеристика)
решеток нет, каб. д.р., камер видео (2шт.), каб. сет. заре-
(наличие решеток на окнах первого этажа с тыльной стороны здания и
шестов.

помещений с хранением материальных ценностей)
Забор в увр. состоянии, высота около 2м, 2 ворот, замки на
(наличие и целостность периметрального ограждения (забора),

навесные замки, 2 камеры, замки на вх. двери
его характеристика (материал, высота), оснащенность ворот (калиток) запирающимися механизмами)

Освещение имеется, в увр. состоянии
(наличие освещения территории в темное время суток)

Необходимое количество денежных средств, для устранения недостатков _____ руб.

Состав комиссии:

Представитель учреждения	<u>Лин. дир. по с.к. бедо</u>	<u>[Подпись]</u>	<u>Карасев В.И.</u>
	должность	(подпись)	(расшифровка подписи)
Представитель ОВД	<u>Инженер ГОЭИТСОиБ ОВО по городу Обнинску</u>	<u>Медя</u>	<u>Матюнина И.В.</u>
	должность	(подпись)	(расшифровка подписи)
Представитель Упр. ОО	<u>Начальник Управления общего образования админ.</u>	<u>[Подпись]</u>	<u>Волнистова Т.В.</u>
	должность	(подпись)	(расшифровка подписи)
Представитель ГОЧС	<u>Начальник МКУ «Упр. по делам ГОЧС города Обнинска»</u>	<u>[Подпись]</u>	<u>Краско С.П.</u>
	должность	(подпись)	(расшифровка подписи)
Представитель _____	<u>Главный спец. по обеспеч. жизнедеятельности образ. учреждений</u>	<u>[Подпись]</u>	<u>Шапиро А.В.</u>
	должность	(подпись)	(расшифровка подписи)